

山东省人民政府安全生产委员会办公室

鲁安办函〔2024〕11号

关于济南市莱芜区山东泰山不锈钢有限公司 “3·21”窒息事故情况的通报

各市人民政府安委会，省政府安委会有关成员单位：

2024年3月21日1时30分许，济南市莱芜区山东泰山不锈钢有限公司轧钢车间在停产期间检查除尘管道积灰时，发生缺氧窒息事故，造成1人死亡、1人轻伤。事故发生后，省委、省政府领导同志高度重视并作出批示，要求迅速查明原因，依法依规处理，深刻汲取教训，认真开展安全隐患排查治理，进一步压实责任，落实安全管理措施，杜绝事故发生。

经初步调查，这是一起典型的违规开展有限空间作业引发的事故。事故发生在全省有限空间作业安全专项整治期间，为深刻吸取事故教训，加强有限空间作业安全管理，坚决防范类似事故再次发生，提出以下工作要求：

一、持续深化有限空间作业安全专项整治。近期企业全面复工复产，一些长期未检修、未清理的管道、罐体、窑炉等设备设施临时检修维护作业增多，极易发生中毒窒息事故。各级各有关部门要高度警惕，细化防范措施，压实工作责任，强化督导检查，

持续深化有限空间作业安全专项整治。要督促企业严格落实主体责任，突出风险排查辨识、入口安全管理、作业审批报告、现场技术措施、专项教育培训、个人安全防护、应急救援保障等重点环节排查整治，建立健全并落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，全面辨识有限空间作业中的危险有害因素，加强对有限空间作业人员作业内容、危险因素、避险常识及中毒窒息的应急救援措施安全培训教育，推动专项整治工作走深走实。

二、迅即开展安全隐患排查治理。各有关市要立即组织开展全省钢铁企业有限空间精准整治，集中利用1个月左右的时间全面排查治理各类安全隐患。要重点围绕使用煤气、惰性气体的各类窑、炉和有人孔的管道，进一步梳理有限空间场所，全面辨识中毒和窒息风险。要落实现场隔离措施，入口处喷涂“先通风、再检测、后作业”，采取上锁或设置隔离栏、防护网等物理隔离措施，特别是有人孔的管道必须上锁管理，防止人员未经审批进入。要健全安全管理制度，明确有限空间作业各类人员职责以及作业审批、操作规程和应急处置等方面的要求，并严格执行到位。要加强安全教育培训，对涉有限空间作业人员开展一次全覆盖专题培训。

三、严厉打击违规有限空间作业行为。各级各有关部门要严格开展执法，依法依规严肃查处违法行为，督促指导有关企业落实主体责任，认真开展安全隐患排查治理。要组织对辖区内所有

钢铁企业进行一次全面执法检查，按照凡违法必处罚、凡处罚必从严的原则，认真落实“五个当场”工作制度，依法依规严厉查处违法违规行为。要将性质恶劣、情节严重的企业违法行为列入安全生产不良记录“黑名单”和失信惩戒进行管理，加大钢铁企业违法成本，强化对违法企业警示震慑效果，确保全省安全生产形势稳定。

请各市迅速将事故有关情况传达至辖区内所有涉有限空间企业；有钢铁企业的市要将钢铁企业有限空间精准整治情况于4月30日前报省政府安委会办公室。

山东省人民政府安全生产委员会办公室

2024年3月21日

（此件依申请公开）