

# 中共肥城市委肥城市人民政府安全生产委员会办公室

(2024) 36号

## 转发省政府安委会办公室 《关于济南市莱芜区山东泰山不锈钢有限公司“3·21”窒息事故情况的通报》的通知

各镇街、高新区、经开区，市安委会成员单位：

现将省政府安委会办公室《关于济南市莱芜区山东泰山不锈钢有限公司“3·21”窒息事故情况的通报》转发给你们，请迅速将事故有关情况传达至辖区内所有涉有限空间企业。市安委会有关成员单位，要结合当前我市正在开展的《关于持续深化有限空间作业安全专项整治的通知》（肥安办函〔2024〕23号）以及《关于进一步加强有限空间作业安全监督管理工作的通知》要求，对照事故中原因分析及工作要求，督促涉有限空间作业企业认真开展自查自纠，逐项落实。对落实不力的企业要加强执法检查，倒逼企业加强安全生产主体责任落实，举一反三，强化隐患排查，深刻吸取事故教训，加强企业涉有限空间作业管理，坚决防范类似事故在我市发生。

附件：省政府安委会办公室《关于济南市莱芜区山东泰山不锈钢有限公司“3·21”窒息事故情况的通报》

中共肥城市委肥城市人民政府安全生产委员会办公室

2024年3月26日

办公室