

山东省应急管理厅

关于一焦化厂煤气中毒事故的警示函

济南市、青岛市、烟台市、潍坊市、泰安市、威海市、日照市、临沂市、德州市应急管理局：

据报道，2月23日，山西吕梁交口县旺庄生铁有限责任公司焦化厂发生一起煤气中毒事故，致4名中毒人员经抢救无效死亡，教训深刻。

有关市应急管理部门要迅速将本事故警示转发至辖区内所有涉及煤气生产、使用、储存的钢铁企业，强化警示教育，深刻吸取事故教训，举一反三，全面排查消除事故隐患，加强煤气安全防范，严防我省发生类似事故。一是强化煤气设备设施维护保养。要督促企业认真开展安全风险辨识管控和隐患排查治理，对企业自身安全状况，特别是高炉、转炉、煤气管网、排水器等煤气设施本体认真开展隐患排查，确保设备设施安全有效，严防发生煤气泄漏。二是配齐配足一氧化碳监测报警装置。要督促企业对高炉炉口、转炉炉口等可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位安装固定式一氧化碳浓度监测报警装置，并将监测数据接入24小时有人值守场所，密切监测一氧化碳浓度，确保及时发现一氧化碳浓度升高问题。三是加强检维修作业安全管理。要督促企业严格落实危险作业审批，作业人员严格按照煤气区域作业安全规

程要求，落实好煤气隔断措施及自身安全防护措施，杜绝因违章作业导致煤气隔断措施失效情形发生。

