

中共泰安市委 泰安市人民政府 安全生产委员会办公室文件

泰安办发〔2023〕47号

关于肥城昌盛特种石墨有限公司“4·17” 较大坍塌事故追究问责情况的通报

各县（市、区）人民政府，各功能区管委会，市安委会有关成员单位，省属及以上有关驻泰单位：

近日，市政府批复了《泰安肥城昌盛特种石墨有限公司“4·17”较大坍塌事故调查报告》，现将该事故追究问责情况予以通报（见附件），并提出如下要求。

一、切实汲取事故教训。各级各部门单位要迅速组织各负有安全生产监管职责的人员和本行业领域生产经营单位的主要负责人开展事故警示教育，特别是通过对事故有关责任单位和责任人的刑事处罚、行政处罚、党纪政务处分、组织处理等，警示各级各部门务必引以为戒、汲取教训，牢固树立红线意识和底线思维，更好统筹发展和安全，切实做好重点领域风险防范化解工作。

要举一反三，全面分析查找工作中存在的安全风险意识不强、落实安全监管职责不细不实、日常监管“宽松软”等问题和不足，补短板、强弱项，杜绝安全监管盲区和漏洞，确保各项安全措施落细落实落地。警示和教育企业主要负责人、实际控制人深刻汲取事故教训，更加自觉主动地抓好各项安全生产工作，切实担负起“第一责任人”责任。

二、强化安全监督管理。按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，各级党委政府和负有安全生产监管职责的部门单位要进一步明确安全监管的职责和范围，配齐配强安全监管力量，加强本辖区本行业领域安全监管，加大执法检查 and 协作配合的力度，严厉打击各类非法违法行为。要深入推进重大事故隐患专项排查整治2023行动和防高处坠落、有限空间作业、违规电气焊作业和违规施工等专项整治行动，强化驻点监管，督促各级各有关企业落实安全责任，着力防范化解关键环节的安全风险，彻底排查整治各类事故隐患和问题。

三、全面落实企业主体责任。要督促各企业特别是企业主要负责人、实际控制人切实抓好《安全生产法》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等相关安全生产法规标准的贯彻落实；抓好国务院安委会“十五条硬措施”、省“八抓20项创新举措”、市“七个强化30项具体措施”的贯彻落实，结合企业实际进一步研究提出改进和加强安全工作的措施办法；选派责任心强、

有经验的人员从事安全管理，抓好全员安全生产责任制、安全总监制度、“晨会”制度、危险作业报告制度等系列制度规定的贯彻落实，认真修订完善企业内部安全管理规章制度，并抓好贯彻执行；加强有针对性的安全培训和“反三违”警示教育，抓好风险隐患排查治理，坚决防范各类事故发生。

四、强化事故责任追究。各级各负有事故调查处理职责的部门单位要按照“四位一体”加强事故调查处理工作要求，对发生的安全生产责任事故，全面倒查生产安全情况、工作落实情况、监督检查情况、项目建设情况等方面存在的违纪违规违法问题，严格执行党政领导干部安全生产责任追究有关规定，严肃追究相关责任人和责任单位的责任。对不履行或不认真履行安全生产责任导致事故发生的各级安全监管人员以及企业主要负责人、实际控制人和相关责任人，将依法依规从严从重处理，绝不姑息迁就。

请立即将本通报精神传达到各负有安全生产监管职责的部门单位和各类生产经营单位，切实抓好贯彻落实。

附件：肥城昌盛特种石墨有限公司“4·17”较大坍塌事故
追责问责情况

中共泰安市委泰安市人民政府安全生产委员会办公室

2023年9月22日



附件：

肥城昌盛特种石墨有限公司 “4·17”较大坍塌事故追责问责情况

一、事故概况及事故性质

2023年4月17日9时45分许，肥城昌盛特种石墨有限公司化水车间接建工程施工过程中发生坍塌事故，造成4人死亡、5人受伤，直接经济损失663.6万元。

经调查认定，肥城昌盛特种石墨有限公司“4·17”坍塌事故是一起因企业非法加层扩建而导致的较大安全生产责任事故。

二、公职人员追责问责情况

依规依纪依法给予石横镇规划站站长、城建办主任韩瑞祥党内严重警告处分；石横镇民营办负责人宋庆雷政务记大过处分；石横镇党委副书记、副镇长张光中党内警告处分；石横镇党委委员、武装部部长李国钢通报批评；石横镇副镇长刘浩党内警告处分；石横镇党委副书记、镇长王倩倩引咎辞去职务；石横镇党委书记李开磊引咎辞去职务；肥城市建筑安装业发展中心党委委员、副科级干部索传利党内严重警告、政务降级处分；肥城市住建局党组成员、市建筑安装业发展中心党委副书记、主任赵光阔免去职务、党内严重警告处分；肥城市住建局党组书记、局长刘文东引咎辞去职务；肥城市工信局智能制造发展服务中心主任、安全

生产科科长李伟党内警告处分；肥城市工信局党组成员、二级主任科员李秀辉诫勉谈话；肥城市委常委、市政府党组成员、副市长张强诫勉谈话。

三、生产经营单位及人员追责问责情况

1、依法追究平阴县孔村镇莱创施工队现场负责人周庆进、肥城昌盛特种石墨有限公司基础设施建设科副科长曹会征刑事责任。

2、依法对平阴县孔村镇莱创施工队经营者吴承来、肥城昌盛特种石墨有限公司实际控制人赵庆才、法定代表人李允柱处上一年年收入60%的罚款；对肥城昌盛特种石墨有限公司总工办主任郭家坤处14.5万元的罚款。

3、依法对肥城昌盛特种石墨有限公司处149万元的罚款；责令肥城昌盛特种石墨有限公司停止建设违规工程、限期安全拆除，并由相关部门对企业进行罚款；依法对肥城昌盛特种石墨有限公司违规肢解发包工程、委托不具有相应资质条件的单位进行设计、施工，山东中智工程设计有限公司超资质承揽设计业务，济南恒越建筑工程有限公司违规承接工程等行为进行严肃查处。

四、其他追责问责情况

1、责成石横镇党委政府、肥城市住建局、肥城市工信局分别向肥城市委市政府作出深刻书面检查。

2、责成肥城市委市政府向泰安市委市政府作出深刻书面检查。

(此页无正文)

中共泰安市委泰安市人民政府安全生产委员会办公室 2023年9月22日印发
